

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Filderstadt
 Gottlieb-Daimler-Str. 7 , 70794 Filderstadt
 Tel.: (07 11) 70 05-2 37 Fax: (07 11) 70 05-4 76
 Prüfort: Filderstadt



Amtliches Kennzeichen: **KU FA51**
 Fahrzeughersteller: **BAYER.MOT.WERKE-BMW**
 Fahrzeugtyp: **BMW 100**
 Fahrzeug-Ident.-Nr.: **0014236K100RS**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)

mit Nr. **ODE0FIL0C48010433** vom 04.05.2018

Daten für Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)																		
B	15.05.1984	2.1	0005	2.2	111002	7	L	-	9	-	P.2/P.4	35	/	6900	T	196		
J	25	4	0200	18														
E	0014236K100RS			3	3	20										G	239	
D.1							12					13	-	Q	0,15			
D.2	BMW 100						V.7					F.1	450	F.2				
							7.1					7.2	-	7.3				
							8.1					8.2	-	8.3				
							U.1					U.2	-	U.3				
D.3							O.1					O.2	-	S.1	-	S.2		
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW						15.1											
5	KRAFTRAD O.LB.						15.2											
							15.3											
V.9							R					11	-	/				
14							K											
P.3	Benzin						6					17	-	16				
10	0001	14.1	-	P.1			21											
22	zu P:Leistungsänd.d.Einbau eines Gaswegbegr.;Typ:K2V**																	
zusätzliche Angaben:																		
-																		

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Dipl.-Ing. (FH) Frank Ulrich

Stempel

Filderstadt, 04.05.2018

 Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen