



Bericht-Nr.: **6110476636**  
 Datum: **19.08.2009**  
 Sachverständiger: **Ulrich**  
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: **WB1052601V0236679**

**Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis**

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)													
B	-	2.1	0005	2.2	121029	L	-	9	-	P.2 P.4	/-	T	-
J	09	4	0200	18	-	19	-						
E	WB1052601V0236679			3	0	20	-	G	-				
D.1	-					12	-	13	-	Q	-		
D.2	BMW 100					V.7	-	F.1	-	F.2	-		
	-					7.1	-	7.2	-	7.3	-		
	-					8.1	-	8.2	-	8.3	-		
	-					U.1	-	U.2	-	U.3	-		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	BAYER. MOT. WERKE-BMW					15.1	110/80-18 V						
5	KRAD, MOTORRAD O. LB.					15.2	140/80-17 V						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-						
14	-					K	-						
P.3	-					6	-	17	-	16	-		
10	-	14.1	-	P.1	-	21	-						
22	zu 15:a.gen.vo.110/80-18 V u.hi.140/80B17 V a.orig.Felgen*zu 15:a.gen.vo.120/7												
	0-17 V u.hi.160/60-18 V od.160/60B18 V a.BMW Felgen vo.3,0x17 od.3,5x17 u.hi.4												
	,5x18*Bereifung nur von einem Herst.zul.***												
-													
-													

**Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung**

-

-

-

-

-

**Notizen / zusätzliche Angaben**

-

-

-

-

-

-

**Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).**

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 19.08.2009

*(Signature)*  
 Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen  
 003016