



Bericht-Nr.: **9677003044**
 Datum: **15.10.2010**
 Sachverständiger: **Ulrich**
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: **0187156K1100LT**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)													
B	-	2.1	0005	2.2	121003	L	-	9	-	P.2	/-	T	-
J	-	4	-			18	-			19	-		
E	0187156K1100LT			3	X	20	-			G	-		
D.1	-					12	-	13	-	Q	-		
D.2	BMW 100					V.7	-	F.1	-	F.2	-		
	-					7.1	-	7.2	-	7.3	-		
	-					8.1	-	8.2	-	8.3	-		
	-					U.1	-	U.2	-	U.3	-		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	-						
5	-					15.2	-						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-					11	-
14	-					K	-						
P.3	-					6	-	17	-	16	-		
10	-	14.1	-	P.1	-	21	-						
22	zu 15:a.gen.vo.120/70R17 58W a.BMW Rad MTH 3,00x17 od.3,50x17 u.hi.160/60R18 7												
	0W a.BMW Rad MTH 4,50x18*zu15:Bereifung nur von einem Herst.zul.*												
	-												
	-												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

-

-

-

-

-

Notizen / zusätzliche Angaben

-

-

-

-


-

-

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 15.10.2010


 Unterschrift des amtl. anerk. Sachverständigen