



Bericht-Nr.: 9679009850
 Datum: 30.10.2009
 Sachverständiger: Ulrich
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: 6456433K1100LT

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)														
B	26.03.1992	2.1	0005	2.2	118006	L	-	9	-	P.2	/-	T	-	
J	25		4	0200		18	-			P.4	19	-		
E	6456433K1100LT			3	5	20	-			G	-			
D.1	-					12	-	13	-	Q	-			
D.2	BMW 100					V.7	-	F.1	-	F.2	-			
	-					7.1	-	7.2	-	7.3	-			
	-					8.1	-	8.2	-	8.3	-			
	-					U.1	-	U.2	-	U.3	-			
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-	
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	-							
5	KRAFTRAD O.LB.					15.2	-							
	-					15.3	-							
V.9	-					R	-						11	-
14	-					K	-							
P.3	-					6	-	17	-	16	-			
10	-	14.1	-	P.1	-	21	-							
22	zu 15:a.gen.vo.120/70-17 58V a.BMW LM-Rad 3.00x17 od. 3.50x17 u.hi.160/60R18 7													
	0V a.BMW LM-Rad 4.50x18;Bereifung nur von einem Herst.zul.***													
	-													
	-													

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

-
-
-
-
-

Notizen / zusätzliche Angaben

-
-
-
-
-
-

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 30.10.2009

Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen

